

AANBEVELINGEN

1. De fabrikant Zenair wordt aanbevolen het ontwerp van het vliegtuigtype CH601XL te wijzigen zodat de geconstateerde gebreken, zowel de ondersterkte als de mogelijkheid tot het optreden van flutter, in het ontwerp worden hersteld en het vliegtuig aantoonbaar voldoet aan de gestelde luchtwaardigheidseisen.
2. De minister van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen de bewijzen van luchtwaardigheid voor de vliegtuigen van het type Zenair CH601XL in te trekken zolang het vliegtuig niet aantoonbaar voldoet aan de gestelde luchtwaardigheidseisen.
3. De minister van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen adequate maatregelen te nemen waardoor het Nederlandse toelatingsproces van micro light aircraft, wordt verbeterd.