



BRANDWEER

Onderzoeksraad voor Veiligheid	Stuknummer OVV: 07001550	Weesperzijde 99
	Dossiercode:	1091 EL Amsterdam
Postbus 95404 2509 CK DEN HAAG	Registratie- datum: 05 JUL 2007	Telefoon (020) 555 66 66
	In behandeling bij:	Fax (020) 555 68 61
	Naam:	www.brandweer.amsterdam.nl

Datum 03 juli 2007
Onze referentie 0000015/ODoo-2007
Uw referentie OVV 07500388
P-nummer 7811

Telefoon 020-5556600
Fax 020-5556862
E-mail Office@brandweer.amsterdam.nl
Onderwerp Standpunt Brandweer Amsterdam ten aanzien van de
aanbevelingen uit het definitieve rapport "Brand
disco Kingdom Venue, 15 mei 2005 te Amsterdam".

Geachte

Op 19 februari 2007 heeft Brandweer Amsterdam het rapport "Brand disco Kingdom Venue, 15 mei 2005 te Amsterdam", van de Onderzoeksraad voor veiligheid ontvangen.

Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor veiligheid heeft ingesteld naar de brand in discotheek Kingdom Venue, op 15 mei 2005, in Amsterdam. In het onderhavige rapport zijn in hoofdstuk zes een drietal vragen geformuleerd en zijn in hoofdstuk zeven een aantal aanbevelingen opgenomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoekt Brandweer Amsterdam een standpunt in te nemen ten aanzien van deze aanbevelingen. Aansluitend daarop zal Brandweer Amsterdam ook antwoord geven op de drie vragen die in hoofdstuk zes van het onderhavige rapport zijn gesteld.

Als gevolg van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, zal Brandweer Amsterdam binnen een half jaar haar standpunt kenbaar moeten maken aan de Minister van VROM en een afschrift daarvan moeten verstrekken aan de minister van BZK en de Onderzoeksraad. Onderstaand treft u de reactie van Brandweer Amsterdam aan.

Aanbeveling 1

De raad beveelt de gebruiker aan op systematische wijze de risico's te inventariseren en een plan van aanpak hier voor op te stellen en uit te voeren om daarmee invulling te geven aan de zorgplicht voor het veilige gebruik van gebouwen conform de geldende bouwregelgeving en de arbeidsomstandighedenwet. Hierbij dient onder meer voldoende aandacht te worden gegeven aan de compartimentering, het ontruimingsplan en de veiligheid van de voorzieningen voor elektriciteit.

Standpunt Brandweer aanbeveling 1

De Brandweer ondersteunt deze aanbeveling ten aanzien van de genoemde onderdelen. De genoemde onderdelen, te weten: compartimentering, ontruimingsplan en de veiligheid van de voorzieningen voor elektriciteit, zijn als gebruikseisen voor bouwwerken opgenomen in de Bouwverordening van Amsterdam 2003 (versie september 2006).

XXX



BRANDWEER

Aanbeveling 2

De raad beveelt het stadsdeel Westerpark en de gemeente Amsterdam (en zonodig de andere stadsdelen) aan een veel kritischer houding in te nemen bij het verlenen van bouw – en gebruiksvergunningen en bij het toezicht op de naleving. De Raad denkt hierbij onder meer aan de compartimentering, ontruimingsplannen en de veiligheid van de voorzieningen voor elektriciteit.

Standpunt Brandweer aanbeveling 2

De Brandweer is van mening dat er met betrekking tot het toezicht op de naleving van vooral de gebruiksvergunningsvoorwaarden, een belangrijke adviesrol voor haar is weggelegd. Daarover vindt overleg plaats met de stadsdelen.

Aanbeveling 3

De raad beveelt de gemeente Amsterdam en andere gemeenten aan structureel onderzoek te (laten) doen naar branden en de uitwisseling van informatie over de leerpunten te bevorderen.

Standpunt Brandweer aanbeveling 3

De Brandweer merkt op, dat structureel onderzoek naar branden en uitwisseling van informatie over de leerpunten, aspecten zijn die zeker aandacht verdienen.

Daartoe zijn binnen de Brandweer een aantal ontwikkelingen in gang gezet, te weten:

- Het ontwikkelen van een (regionaal) kennis - expertisecentrum waarin een systeem van monitoren en onderzoek van incidenten plaatsvindt.
- Het ontwikkelen van een opleidingsplan ter verbreding van het kennisniveau.
- Het organiseren van regulier overleg tussen repressie en preventie ter verbetering van informatie -, kennis - en ervaringsuitwisseling.

Vraag 6 (i)

In hoeverre worden de normen van de branche (zoals NEN 2535, opgenomen in de Bouwverordening van Amsterdam 2003) daadwerkelijk gehanteerd bij de periodieke inspecties door de Brandweer?

Antwoord vraag 6 (i)

Brandmeldinstallaties worden door de Brandweer in overeenstemming met deze normen getoetst en geïnspecteerd.

Vraag 6 (ii)

Waarom is er geen eis m.b.t. het reageren van het ventilatiesysteem op een branddetectie opgenomen in het verplichte door Burgemeester en Wethouders goed te keuren programma van eisen voor deze installatie (NEN 2535)?

Antwoord vraag 6 (ii)

Destijds, in 1993, was voor de uitvoering van deze installatie geen programma van eisen nodig. De werking van het ventilatiesysteem in relatie tot de brandmeldinstallatie is onvoldoende beoordeeld, hetgeen wel had moeten gebeuren.

Vraag 6 (iii)

Past de afspraak tussen de Regionale Alarmcentrale van de Brandweer en brandwachten om de Brandweer niet direct te laten uitrukken binnen de bevoegdheden van de alarmcentrale?

Antwoord vraag 6 (iii)

Ja, de alarmcentrale heeft gehandeld conform de afspraken c.q. het beleid met betrekking tot OMS meldingen. Als een OMS melding binnenkomt, wordt direct contact gezocht met het desbetreffende bedrijf. Indien de medewerker niet kan aangeven wat er precies aan de hand is, dan krijgt hij/zij twee minuten de gelegenheid om te kijken wat er aan de hand is (hierop zijn bepaalde uitzonderingen). Als binnen twee minuten niet gereageerd wordt of als de melding bevestigd wordt, dan worden de voertuigen direct uitgestuurd.





BRANDWEER

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hopelijk,

I.a.a.: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Bestuursdienst Amsterdam, directie SB / OOV
Korpsleiding Brandweer Amsterdam

