



> Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag

De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Postbus 95404  
2509 CK DEN HAAG

|                           |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| Stuknummer <sup>GVW</sup> | 10001629     |  |
| Dossiercode:              |              |  |
| Registratie-<br>datum:    | - 8 NOV 2010 |  |
| In behandeling bij:       |              |  |
| Naam:                     | Afdeling:    |  |

**Directie Communicatie**  
 Nieuwe Uitleg 1  
 Den Haag  
 Postbus 90653  
 2509 LR Den Haag  
 T 070 456 26 66  
 F 070 456 27 77  
 www.ivw.nl  
**Contactpersoon**  
 Ons kenmerk  
 VenW/IVW-2010/15047  
**Uw kenmerk**  
 09501899  
**Bijlage(n)**

Datum **5 NOV 2010**  
Onderwerp onderzoeksrapport Ongeval 737, Turkish Airlines

Geachte

Op 28 april heeft u het rapport uitgebracht over het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval van 25 februari 2009 met de Boeing 737 van Turkish Airlines. Het rapport zal van grote betekenis zijn voor de verbetering van de luchtvaartveiligheid. Eén van uw aanbevelingen uit dit rapport is gericht aan de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW): *de IVW dient er op toe te zien dat LVNL volgens de geldende nationale en internationale luchtverkeersleidingprocedures werkt.*

De IVW past sinds enkele jaren systeemtoezicht toe, omdat met deze vorm van toezicht getoetst wordt of een organisatie in staat is tot naleving door middel van interne kwaliteitsborging.

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), waar de individuele verkeersleider deel van uit maakt, voldoet aan de voorwaarden voor systeemtoezicht. De LVNL heeft mede naar aanleiding van uw rapport een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de interne kwaliteitsborging en voorgelegd aan de IVW. De IVW heeft vertrouwen in dit plan en beoordeelt het als adequaat.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,