

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk

ILT-2021/48919

Datum 26 augustus 2021
Betreft Reactie op aanbevelingen OVV rapport "Crashed after
banner pick-up, Piper PA-25-235 Pawnee".

Geachte voorzitter,

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft 12 mei jl. een onderzoek gepubliceerd naar een ongeval met een sleepvliegtuig met dodelijke afloop. Dit ongeval vond plaats op 31 mei 2018. Per brief heb ik u hierover eerder geïnformeerd¹. In deze brief vindt u mijn formele reactie op de aanbevelingen. Ik zal gelijktijdig ook de OvV hierover informeren.

Allereerst dank ik de OvV voor het onderzoek en de aanbevelingen aan diverse partijen ter bevordering van de veiligheid in de luchtvaart. De OvV heeft de volgende twee aanbevelingen aan mij gericht.

- 1.) "Verbeter de mate van veiligheid in de Specialised Operations (SPO) sector en de veiligheid van derde partijen door een effectief toezichtprogramma op te zetten en uit te voeren. Het toezichtprogramma zou vlucht-, grond- en platforminspecties moeten omvatten"
- 2.) "Versterk de huidige toezichtcapaciteit van de ILT op SPO-operators om alle toezichtactiviteiten uit te voeren die door de Europese verordening worden vereist. Dit met het doel dat alle SPO-operators worden opgenomen in het toezichtprogramma en afdoende zijn geïnspecteerd voor maart 2022".

Hieronder ga ik puntsgewijs in op de aanbevelingen.

1.) De ILT heeft sinds 2017 een SPO-toezichtprogramma opgezet en uitgevoerd binnen de wettelijke kaders van de Verordening (EU) nr. 965/2012. De OvV doet nu een aanbeveling om dit programma te intensiveren. Het huidige programma is gericht op verbetering van de mate van veiligheid in de SPO-sector (zoals het reclamesleepvliegen) en de veiligheid van derde partijen. Dit gebeurt met name via bewustwording en gedragsverandering, om de effectiviteit van het veiligheidsmanagement van de operator te bevorderen. Het SPO-

¹ Kamerstukken 24804, nr. 173.

toezichtprogramma bevat in lijn met de aanbeveling van de OvV reeds grondinspecties door middel van audits en de mogelijkheid van vlucht- en platforminspecties op basis van risico inschattingen. Op basis van deze inschattingen zijn deze laatste twee type inspecties de afgelopen periode niet uitgevoerd: zoals bekend geeft de ILT op basis van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) voorrang aan taken waarbij sprake is van een groot maatschappelijk risico. Jaarlijks beoordeelt de ILT bij welke activiteiten de risico's het grootst zijn en waar toezicht, bijvoorbeeld in de vorm van inspecties, de meeste maatschappelijke meerwaarde heeft.

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Ons kenmerk
ILT-2021/48919

2.) De ILT heeft sinds 2017 alle SPO-operators die een "Eigen Verklaring" hebben ingediend opgenomen in het toezichtprogramma. De huidige toezichtcapaciteit van de ILT op SPO-operators is ingericht om alle toezichtactiviteiten uit te voeren die minimaal door de Europese verordening worden vereist. De operators die voor maart 2018 een "Eigen Verklaring" hebben afgegeven als SPO-operator, worden uiterlijk voor maart 2022 geïnspecteerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga